武汉海瑞特自动化工程有限公司

H.R.T Automation Engineering http://www.hrt-auto.com Tel:027-87630899 Fax:027-87632899



主要优点

- 三相真实RMS的电压、电流及功率测量
- 零序电流测量
- 电压、电流总谐波畸变率及高达31次的谐波测量,具有更广的电力质量 监测应用
- 双向的电能测量及最小/最大电气参数记录,并提供多费率功能
- 继电器输出由上位机控制
- 带有背光的大屏幕液晶显示 参数值、继电器状态及负荷率图形显示
- 有电流电压不平衡显示图
- 简约设计,只需90mm×90mm的开孔即可安装
- 数字输出可作为KYZ电能脉冲输出至PLC、RTU和其他非数字通讯设备
- 数字输出可用于报警
- 4~20mA模拟量信号可以输出至PLC等非数字设备
- 利用RS485开放式的Modbus协议能够轻松接入EnerVista或第三方系统
- 能够扩展1路485、1路以太网接口通信

用途

- 主馈线回路、分支回路及联合发电系统及设备的测量
- 可编程的报警和控制设定点

- 可供PLC甩负荷用的脉冲电能输出信号
- 可供中低压应用的盘面安装方式

特性

监视和测量

- 真实RMS测量,多达80多个电气参数
- 测量三相实时值,包括电压、电流、功率、频率、电能、功率因数等

用户接口

- RS485接口、Modbus-RTU、DL/T645通讯规约
- 以太网接口,Modbus-TCP通讯规约
- 无源的开关量输入,可接入断路器接点等开关量信号
- 带可编程设定点的Form-A型的继电器
- 4~20mA模拟量信号输出至PLC及其它装置
- KYZ脉冲输出至PLC及其它装置
- 可与EnerVista管理系统进行通信



标准功能

简述

通过简单的用户界面设定,EPM5500P多功能电力仪表提供完全的电能、功率、需量,以及电压、电流及其它参数。作为一个选项功能,通过数字输出,这个仪表也能够提供控制、带时间记录的事件及报警等功能。其他的功能还包括总谐波畸变(THD)及达31次的谐波测量。

图形化的用户显示特性


EPM5500P有一个带背光支持的液晶显示 屏幕,它能够显示电气参数,开关状态,及 一个图形显示的负荷率状态。位于前面板 底部的4个操作键,提供了一个简单易用 的界面来读取所有的测量数据。电压、电 流、功率及电能等参数通过简单的按钮操 作即可显示。

功能	参数	EPM5500P			
		В	С	D	E
实时测量					
相电压	V1,V2,V3,Vlnavg				
线电压	V12,V23,V31,Vllavg				
电流	l1,l2,l3,ln,lavg				
零序电流	lo				
有功功率	P1,P2,P3,Psum				
无功功率	Q1,Q2,Q3,Qsum				
视在功率	S1,S2,S3,Ssum				
功率因数	PF1,PF2,PF3,PF				
频率	Frequency				
电能与 需量					
有功电能	Ep_imp,Ep_exp,Ep_total,Ep_net				
无功电能	Eq_imp,Eq_exp,Eq_total,Eq_net				
需量	Dmd_P,Dmd_Q,Dmd_S				
有功需量峰值	可设置				
电能质量					
电压三相不平衡度	U_unbl				
电流三相不平衡度	I_unbl				
电压总谐波含量	THD_V1,THD_V2,THD_V3, THD_Vavg				
电流总谐波含量	THD_I1, THD_I2, THD_I3, THD_Iavg				
电压电流各次谐波分析	2~31 次各次谐波分量				
电压波峰系数	Crest Factor				
电流K系数	K Factor				
统计与 记录					
参数最大值(时标)	电压、电流、功率可选				
参数最小值(时标)	电压、电流、功率可选				
输入输出					
开入DI	2个DI,自带24VDC电源				
扩展开入DI	2个DI,自带24VDC电源				
2路继电器输出	250VAC 30VDC 3A				
2路继电器输出,2路数字输出	2路继电器DO;2路数字DO,用于报警或脉冲输出				
2路模拟量输出	4-20mA			1路	2路
报警					
越限报警输出	通过DO输出报警信号				
事件记录(SOE)		32条	256条	256条	256条
通讯communication		•	•		
Rs485 接口	MODBUS、DL/T645协议	1路	1路	2路	2路
以太网接口 (RJ45)	MODBUS TCP 协议				
装置时间					

注:1. 开入(DI)为无源开入,不需要外接电源;

- 2. 继电器输出(RO)、脉冲输出(DO)为无源输出,需要外接电源;
- 3. 电源为交直流两用。

用户界面



- 1. 测量数据
- 2. 电能数据
- 3. 负荷率显示
- 4. 参量名称, 如U,I,P,Q等
- 5. 三相不平衡显示
- 6. 负载类型, 容性或感性
- 7. 电能类型
- 8. 通信状态
- 9. 电能脉冲输出显示
- 10. 开关量输入状态
- 11. 时钟显示
- 12. 数据单位
- 13. 数据类别,相线显示